

KÜHLADAPTER UND KÜHLADAPTER ROHLINGE

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ АДАПТЕРА И ЗАГОТОВКИ ПОД ОХЛАЖДАЮЩИЕ АДАПТЕРЫ




Durch die Anwendung von Kühladaptoren können alle Arten von Schrumpffutter gekühlt werden. Der Adapter wird in den Kühlkörper eingeführt und arretiert. Dann kann er auf das Schrumpffutter gesetzt werden.


- Kühlkörper mit \varnothing 14–16 mm und \varnothing 25–32 mm mit seitlicher Verriegelung

Благодаря применению переходников под охлаждающие адаптеры можно охладить любой термопатрон. Переходник вставляется в охлаждающий адаптер и фиксируется. Далее он может быть размещен в термопатроне.


- Охлаждающие адаптеры для диаметров 4-16 мм и 25-32 мм с боковым замком



Kühlkörper für Schrumpffutter gemäß DIN
Охлаждающий адаптер для термопатрона согласно стандарту DIN



Kühlkörper mit Adapter für spezielle Schrumpffutter
Охлаждающий адаптер с переходником для специальных термопатронов



Kühlkörper mit Adapter für Schrumpffutter mit Verlängerung
Охлаждающий адаптер с переходником для термопатрона с удлинителем


Kühladapter-Rohlinge

Zur individuellen Anpassung an jedes Schrumpffutter durch den Bediener.


Заготовки для переходников под охл. адаптеры

Индивидуальная адаптация к каждому термопатрону оператором

Für Kühlkörper:
 \varnothing 25–32 mm
Для охл. адаптера:
 \varnothing 25–32 mm



Für Kühlkörper:
 \varnothing 14–16 mm
Для охл. адаптера:
 \varnothing 14–16 mm



Zubehör/Аксессуары

Bestell-Nr./Артикул

Kühladapter-Rohling für Kühlkörper \varnothing 14–16 mm/Заготовки для переходников под охл. адаптеры \varnothing 14–16 mm	80.105.14.0
Kühladapter-Rohling für Kühlkörper \varnothing 25–32 mm/Заготовки для переходников под охл. адаптеры \varnothing 25–32 mm	80.105.16.0
Kühladapter für Verlängerungen \varnothing 12 mm/ \varnothing 16mm/Переходник для удлинителей \varnothing 12 mm/ \varnothing 16 mm	80.105.14.1.1
Kühladapter für Verlängerungen \varnothing 20 mm/Переходник для удлинителей \varnothing 20 mm	80.105.14.1.2
Kühladapter für Schrumpffutter \varnothing 3–5 mm/Переходник для тонких патронов \varnothing 3–5 mm	80.105.14.1.3
Kühladapter Heavy Duty \varnothing 16mm für Kühlkörper/Переходник для патронов Heavy Duty \varnothing 16 mm для ох. адаптера	80.105.19.1 80.105.19.3.1
Kühladapter Heavy Duty \varnothing 20mm für Kühlkörper/Переходник для патронов Heavy Duty \varnothing 20 mm для ох. адаптера	80.105.19.1 80.105.19.3.2
Kühladapter Heavy Duty \varnothing 25mm für Kühlkörper/Переходник для патронов Heavy Duty \varnothing 25 mm для ох. адаптера	80.105.19.1 80.105.19.3.3
Kühladapter Heavy Duty \varnothing 32mm für Kühlkörper/Переходник для патронов Heavy Duty \varnothing 32 mm для ох. адаптера	80.105.19.1 80.105.19.3.4
Sockel für Kühladapter/Подставка для охлаждающих адаптеров	80.105.14.1.99