





## НАТЯЖНОЙ ВИНТ (ШТРЕВЕЛЬ)/PULL STUDS



## 1. Кольцевой паз со сквозным отверстием/Ott-groove with drill through

	d1	d2	d3	l1	l2	l3	g1
<b>SK40</b>							
Н° заказа/Order No. <b>88.300.40</b>	25	21,1	17	53	25	13,6	M16
<b>SK50</b>							
Н° заказа/Order No. <b>88.300.50</b>	39,3	32	25	65	25	13,35	M24

SK40 с защитным кольцом из латуни/SK40 with protective ring of brass

## 2. Кольцевой паз с внутренней резьбой/Ott-groove with inner thread

	d1	d2	d3	l1	l2	l3	g1	g2
<b>SK40</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.303.40</b>	25	21,1	17	53	25	13,6	M16	M16
<b>SK50</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.303.50</b>	39,3	32	25	65	25	13,35	M24	M24

SK40 с защитным кольцом из латуни/SK40 with protective ring of brass

## 3. MAS 403 30°/45°

	d1	d2	d3	l1	l2	l3	g1	α
<b>BT30 30°</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.604.30</b>	11	7	12,5	43	23	18	M12	30°
<b>BT30 45°</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.601.30</b>	11	7	12,5	43	23	18	M12	45°
<b>BT40 45°</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.601.40</b>	15	10	17	60	35	28	M16	45°
<b>BT40 45° укороченный/shortened</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.601.40.1</b>	15	10	17	57,15	32,15	25,15	M16	45°
<b>BT40 45° с отверстием Ø 3,5/with bore Ø 3,5</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.603.40</b>	15	10	17	60	35	28	M16	45°
<b>BT40 30°</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.604.40</b>	15	10	17	60	35	28	M16	30°
<b>BT50 45°</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.601.50</b>	23	17	25	85	45	35	M24	45°
<b>BT50 30°</b>								
Н° заказа/Order No. <b>88.604.50</b>	23	17	25	85	45	35	M24	30°

## 4. MORI – SEIKI MAS 90°

	d1	d2	d3	l1	l2	l3	g1
<b>BT40</b>							
Н° заказа/Order No. <b>88.101.40</b>	15	10	17	60	35	28	M16
<b>BT50</b>							
Н° заказа/Order No. <b>88.101.50</b>	23	17	25	85	45	35	M24